



Câmara Municipal de Ribeirão Preto

Estado de São Paulo

INDICAÇÃO

Nº 001548

DESPACHO

Encaminhe-se ao
PREFEITO MUNICIPAL

Ribeirão Preto, 05 SET. 2011

Josepaulo
Presidente

EMENTA: INDICA AO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE RIBEIRÃO PRETO A REALIZAÇÃO DE ESTUDOS E PROCEDIMENTOS TÉCNICOS NAS COMUNIDADES DO BAIRRO JÓQUEI CLUBE.

1045/21GTT

SENHOR PRESIDENTE,

Apresentamos à consideração da Casa o seguinte:

CONSIDERANDO que conforme o Inciso IX do Artigo 23 da Constituição Federal Art. 23., em que consta que é competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios a melhoria das condições habitacionais e de saneamento básico para a população;

CONSIDERANDO que segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), em sua publicação "Diretrizes sobre Saneamento e Saúde", a promoção do saneamento básico é considerada uma forma de prevenir doenças e de promover a dignidade humana;

CONSIDERANDO a alta densidade de assentamentos precários na região do loteamento Jardim Jôquei Clube, localizado na Zona Norte, lugares com alta densidade populacional nos quais as pessoas convivem com diferentes tipos de riscos ou agravamento ambiental em relação à moradia;





Câmara Municipal de Ribeirão Preto

Estado de São Paulo

CONSIDERANDO a existência de um córrego que se inicia em uma rotatória nas imediações da Rua Major Josino Maia de Assis encontrando-se com a Rua Peru, atravessando comunidades popularmente conhecidas como "Pardal", "Muriçoca" e Nova Geração (Flórida Paulista) em locais próximos de descarte de lixo feito pela população;

CONSIDERANDO a necessidade específica das comunidades Pardal, Muriçoca e Nova Geração, todos localizados Jardim Jóquei Clube, de implantação de um serviço completo de tratamento de água e esgoto, bem como de distribuição de água;

CONSIDERANDO que esta solicitação é também resultado de um levantamento de necessidades urgentes feito após reuniões com os moradores das comunidades popularmente conhecidas como Muriçoca, Pardal e Nova Geração, e com os demais moradores do bairro Jardim Jóquei Clube;

Pelo exposto acima, **INDICAMOS** na forma regimental, depois de ouvido o plenário, que ...

I - Envio de uma equipe técnica para analisar a situação do córrego mencionado, assim como a limpeza do mesmo e estudos para saneamento no local. Tal medida se faz necessária para garantir as mínimas condições sanitárias adequadas aos moradores locais.

II - Um estudo para diagnosticar a necessidade de implementar mais caixas d'água no bairro, considerando que parte da população sofre com a falta de abastecimento frequente.

Sala de sessões, 09 de setembro de 2021.

Ramon Faustino

**MANDATO COLETIVO
RAMON TODAS AS VOZES**

