



INDICAÇÃO Nº 1625/2021

EMENTA: INDICA À PREFEITURA MUNICIPAL QUE SEJA FEITO O REPARO DE TAPA - BURACO, NA RUA EUCLIDES VITORINO DA SILVA NO BAIRRO JARDIM SÃO JOSÉ, PROTOCOLO 2021 238130, CONFORME INFORME ABAIXO.

SENHOR PRESIDENTE,

Apresentamos à consideração da Casa o seguinte:

CONSIDERANDO a necessidade de reparo de tapa - buraco na Rua Euclides Vitorino da Silva, em frente ao Nº 36 no Bairro Jardim São José;

CONSIDERANDO a existência de reparo de tapa - buraco que está danificando os veículos, dificultando o tráfego pela via e aumentando o risco de acidentes pelos motoristas que transitam pelo local, o mesmo já possui protocolo aberto 2021 238027;

INDICO por tais razões, que seja feito reparo de tapa - buraco, encaminhando ao Executivo Municipal, nos termos permitidos pelo Regimento Interno deste Poder Legislativo Municipal, a presente proposição, em forma de INDICAÇÃO, para que o Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal busque, por meio dos órgãos municipais competentes (Secretarias Municipais ou outros), atendê-la na forma pela qual se solicita respeitosamente.

Sala das Sessões, 14 de setembro de 2021.





Câmara Municipal de Ribeirão Preto

Estado de São Paulo

MATHEUS MORENO
Vereador - MDB

INDICAÇÃO N° 1625/2021 - Protocolo n° 4470/2021 recebido em 16/09/2021 15:01:03 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Matheus Moreno de Almeida
Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://publico.camararibeiraopreto.sp.gov.br/confirmit_assinatura e informe o código 995F-B6A5-8691-6859.



