



## INDICAÇÃO Nº 1631/2021

**EMENTA: INDICA À PREFEITURA MUNICIPAL QUE SEJA FEITO O REPARO DE TAPA - BURACO, NA RUA DR JOÃO GUIÃO, NO BAIRRO VILA VIRGINIA, PROTOCOLO 2021 240587, CONFORME INFORME ABAIXO.**

**SENHOR PRESIDENTE,**

**Apresentamos à consideração da Casa o seguinte:**

**CONSIDERANDO** a necessidade de reparo de tapa - buraco na Rua Dr João Guião, frente ao Nº 1902, no Bairro Vila Virginia;

**CONSIDERANDO** a existência de reparo de tapa - buraco que está danificando os veículos, dificultando o tráfego no local, o mesmo já possui protocolo aberto 2021 240587;

**INDICO** por tais razões, que seja feito reparo de tapa - buraco, encaminhando ao Executivo Municipal, nos termos permitidos pelo Regimento Interno deste Poder Legislativo Municipal, a presente propositura, em forma de INDICAÇÃO, para que o Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal busque, por meio dos órgãos municipais competentes (Secretarias Municipais ou outros), atendê-la na forma pela qual se solicita respeitosamente.

Sala das Sessões, 15 de setembro de 2021.





# Câmara Municipal de Ribeirão Preto

Estado de São Paulo

**MATHEUS MORENO**  
**Vereador - MDB**

INDICAÇÃO N° 1631/2021 - Protocolo n° 4486/2021 recebido em 16/09/2021 15:08:41 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Matheus Moreno de Almeida  
Para validar o documento, leia o código QR ou acesse [https://publico.camararibeiraopreto.sp.gov.br/confirmit\\_assinatura](https://publico.camararibeiraopreto.sp.gov.br/confirmit_assinatura) e informe o código 59D7-053D-EC86-61AA.



