



Câmara Municipal de Ribeirão Preto

Estado de São Paulo

INDICAÇÃO Nº 1822/2022

EMENTA: INDICO SEJA OFICIADO AO SENHOR PREFEITO PARA QUE TOME MEDIDAS NECESSÁRIAS PARA CONTER EROSÃO NA RUA MARCONDES SALGADO EM FRENTE AO NÚMERO 1072 NO CENTRO – CONFORME ESPECIFICA.

SENHOR PRESIDENTE,

CONSIDERANDO, a péssima situação que se encontra o sistema asfáltico na rua Marcondes Salgado em frente ao número 1072 no Centro;

INDICO, seja oficiado ao Senhor Prefeito para que (i) seja determinado aos órgãos competentes a execução, em caráter de **URGÊNCIA**, de medidas necessárias para conter erosão do logradouro acima citado, bem como (ii) informe a previsão para realização do trabalho.

Sala das Sessões, 04 de outubro de 2022.

ELIZEU ROCHA
Vereador - PP





INDICAÇÃO Nº 1822/2022 - Protocolo nº 19929/2022 recebido em 04/10/2022 13:54:03 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Eliete Cardoso da Rocha
Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://publico.camaraibairaopreto.sp.gov.br/conferir_assinatura e informe o código 2722-40D0-F5C0-4328.





PROTEÇÃO Nº 1822/2022 - Processo nº 19929/2022 recebido em 04/10/2022 13:54:03 - Esta é uma cópia do original assinado eletronicamente por Elizeu Cândido da Rocha. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://publico.camaraibiraopreto.sp.gov.br/conferir_assinatura e informe o código 2722-40D0-F5C0-4328.

