



Câmara Municipal de Ribeirão Preto

Estado de São Paulo

INDICAÇÃO Nº 985/2023

EMENTA: INDICA À PREFEITURA MUNICIPAL QUE SEJA FEITO O TAPA BURACO NA RUA THEREZA MOREIRA PASTORI, Nº 525, NO BAIRRO JD. ROBERTO BENEDETTI, CONFORME INFORME ABAIXO.

SENHOR PRESIDENTE,

Apresentamos à consideração da Casa o seguinte:

CONSIDERANDO a necessidade do serviço de tapa buraco, na Rua Thereza Moreira Pastori, 525, no bairro Jd. Roberto Benedetti, reitero a solicitação feita pela indicação 659/2023;

CONSIDERANDO a existência de buraco no meio da rua, está comprometendo o tráfego pela via e aumentando o risco de acidentes aos motoristas que transitam pelo local. Protocolo 2023 7.507 8;

INDICO por tais razões, que seja feito o serviço de tapa buraco, encaminhando ao Executivo Municipal, nos termos permitidos pelo Regimento Interno deste Poder Legislativo Municipal, a presente propositura, em forma de INDICAÇÃO, para que o Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal busque, por meio dos órgãos municipais competentes (Secretarias Municipais ou outros), atendê-la na forma pela qual se solicita respeitosamente.





Câmara Municipal de Ribeirão Preto

Estado de São Paulo



Sala das Sessões, 02 de maio de 2023.

MATHEUS MORENO
Vereador - MDB

INDICAÇÃO N° 985/2023 - Protocolo n° 28492/2023 recebido em 02/05/2023 14:40:31 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Matheus Moreno de Almeida
Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://publico.camararibeiraopreto.sp.gov.br/conferir_assinatura e informe o código A6BE-81D9-87E5-7FE3.



