



Câmara Municipal de Ribeirão Preto

Estado de São Paulo

INDICAÇÃO Nº 1080/2023

EMENTA: INDICA À PREFEITURA MUNICIPAL QUE SEJA FEITO O REPARO DA ILUMINAÇÃO DA PRAÇA THEODORO PAPA, NA RUA VALENTIM MESTINER, NO BAIRRO IGUATEMI, CONFORME INFORME ABAIXO.

SENHOR PRESIDENTE,

Apresentamos à consideração da Casa o seguinte:

CONSIDERANDO a necessidade do serviço da iluminação da Praça Theodoro Papa, na R: Valentim Mestriner, bairro Iguatemi;

CONSIDERANDO que os postes foram trocados recentemente e a falta do reparo nas lâmpadas estão causando apagões em alguns deles, deixando a praça parcialmente escura causando insegurança para os munícipes que moram no local, protocolo 2023 10.522

INDICO, por tais razões, que seja realizado o serviço nas lâmpadas, encaminhando ao Executivo Municipal, nos termos permitidos pelo Regimento Interno deste Poder Legislativo Municipal, a presente propositura, em forma de INDICAÇÃO, para que o Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal busque, por meio dos órgãos municipais competentes (Secretarias Municipais ou outros), atendê-la na forma pela qual se solicita respeitosamente.





Câmara Municipal de Ribeirão Preto

Estado de São Paulo



Sala das Sessões, 15 de maio de 2023.

MATHEUS MORENO
Vereador - MDB

INDICAÇÃO Nº 1080/2023 - Protocolo nº 29125/2023 recebido em 16/05/2023 08:49:56 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Matheus Moreno de Almeida
Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://publico.camararibeiraopreto.sp.gov.br/conferir_assinatura e informe o código 20BE-AFDE-3747-40F2.



