



Câmara Municipal de Ribeirão Preto

Estado de São Paulo

INDICAÇÃO Nº 3376/2025

EMENTA: INDICO A REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO PARA "PLACA DE SERVIÇO AUXILIAR TOTEM", NO PONTO DE ÔNIBUS, SERVIÇO A SER EXECUTADO NA RUA PERNAMBUCO, ALTURA DO NÚMERO 928, BAIRRO: CAMPOS ELÍSEOS, CEP 14080-370

SENHOR PRESIDENTE,

CONSIDERANDO que é dever do Poder Executivo, propor e executar obras, direcionar e resguardar direitos, proteger a vida e trabalhar em benefícios da sua municipalidade.

CONSIDERANDO que tal medida é de extrema necessidade para proporcionar informações de embarque e desembarque, itinerários, evitando exposição desnecessária, gerando segurança e preservando vidas.

Diante do exposto, e reafirmando meu compromisso com a causa pública e o desejo de bem servir, aguardo a adoção das providências cabíveis que possam beneficiar esta comunidade.

INDICO que se officie ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal, no sentido de determinar, através dos órgãos competentes, **A REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO PARA "PLACA DE SERVIÇO AUXILIAR TOTEM", NO PONTO DE ÔNIBUS, SERVIÇO A SER EXECUTADO NA RUA PERNAMBUCO, ALTURA DO NÚMERO 928, BAIRRO: CAMPOS ELÍSEOS, CEP 14080-370**

Segue imagem do local datado em 25/09/2025:





Câmara Municipal de Ribeirão Preto

Estado de São Paulo



Sala das Sessões, 01 de outubro de 2025.

JUNIN DÊDÊ
Vereador - PL

