



Câmara Municipal de Ribeirão Preto

Estado de São Paulo

INDICAÇÃO Nº 3396/2025

EMENTA: INDICA AO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A MANUTENÇÃO ASFÁLTICA TIPO "TAPA BURACO" NA RUA PORTO SEGURO, ALTURA DO NÚMERO 2037, BAIRRO IPIRANGA, RIBEIRÃO PRETO, CEP 14060-363, CONFORME ESPECIFICA.

SENHOR PRESIDENTE,

CONSIDERANDO que esta Vereadora recebeu relatos de munícipes sobre a insuficiência e mau estado de conservação do asfaltamento, na Rua Porto Seguro, altura do número 2037, no bairro Ipiranga, Ribeirão Preto, CEP 14060-363;

CONSIDERANDO ser dever da Prefeitura Municipal prover uma pavimentação de qualidade para as vias urbanas, realizar a manutenção, fazer a drenagem para a água da chuva e a sinalização das ruas, investimentos estes que refletem diretamente na economia, saúde e bem-estar da comunidade, nos termos da Constituição Federal;

INDICO, em caráter de URGÊNCIA, a manutenção asfáltica tipo "tapa buraco" na Rua Porto Seguro, altura do número 2037, CEP 14060-363, no bairro Ipiranga, Ribeirão Preto, CEP 14060-363, encaminhando-se ao Executivo Municipal, nos termos do Regimento Interno desta Casa Municipal de Leis, a presente propositura, em forma de **INDICAÇÃO**, para que o Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal se digne, por meio dos órgãos municipais competentes, a atendê-la, conforme ora, respeitosamente, solicito.

Sala das Sessões, 01 de outubro de 2025.

PERLA MÜLLER
Vereadora - PT

