



Câmara Municipal de Ribeirão Preto

Estado de São Paulo

INDICAÇÃO Nº 3484/2025

EMENTA: INDICA AO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL ADOÇÃO DE PROVIDÊNCIAS PARA A TROCA OU REPARO DA TAMPA DE BUEIRO LOCALIZADA NA RUA ITAJUBÁ PRÓXIMO AO NÚMERO 1308 NO BAIRRO VILA POMPÉIA - CONFORME ESPECIFICA.

SENHOR PRESIDENTE,

CONSIDERANDO a prerrogativa fiscalizatória e propositiva do vereador no exercício de seu mandato;

CONSIDERANDO que é dever do Poder Público zelar pela manutenção e conservação das vias urbanas, garantindo condições adequadas de mobilidade e segurança para todos;

CONSIDERANDO que a tampa de bueiro localizada em via pública encontra-se danificada, o que representa risco iminente de acidentes envolvendo pedestres, ciclistas e até veículos que circulam pela região;

CONSIDERANDO ainda que a exposição do bueiro pode ocasionar não apenas acidentes físicos, mas também o acúmulo de resíduos e entupimentos, agravando problemas de drenagem urbana, especialmente em períodos chuvosos;

INDICO que seja oficiado o Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal para que determine, por meio da secretaria ou departamento competente, a imediata substituição ou reparo da tampa do bueiro situado na Rua Itajubá, próximo ao nº 1308, no bairro Vila Pompéia, a fim de prevenir acidentes e preservar a segurança e o bem-estar da população local.

Sala das Sessões, 13 de outubro de 2025.

DANIEL GOBBI
Vereador - PP

