



Ribeirão Preto, 28 de Maio de 2021.

Ofício nº 518/2021-CM

Senhor Presidente

Em atenção à solicitação dessa E. Câmara Municipal, relativamente ao(s) REQUERIMENTO(S) de informação abaixo relacionado(s), apresentado(s) pelo Vereador(a) LINCOLN FERNANDES cumprimos o dever de encaminhar a Vossa Excelência, em anexo, cópia(s) da(s) resposta(s) prestada(s) pelo(s) setor(es) competente(s) desta municipalidade.

Sem outro particular, aproveitamos a oportunidade para reiterar a Vossa Excelência os protestos de alto apreço e distinta consideração, subscrevemos-nos.

Câmara Municipal de Ribeirão Preto



Protocolo Geral nº 2634/2021
Data: 08/06/2021 Horário: 10:16

Atenciosamente

RICARDO AGUIAR
SECRETÁRIO DA CASA CIVIL

REQUERIMENTO(S) Nº(s) 3305 a 3310/2021

À Sua Excelência
ALESSANDRO MARACA
DD. PRESIDENTE DA CÂMARA
RIBEIRÃO PRETO - SP



Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto

Estado de São Paulo

FOLHA DE INFORMAÇÃO

FL

Assinatura / Carimbo

AO ASTEL

Informamos que a área se encontra limpa quanto à retirada de resíduos verdes.

Ribeirão Preto, 18 de maio de 2021.

FABRICIO LUCIANO PIN DE ARAUJO

Chefe da Divisão de Resíduos Verdes
Coordenadoria de Limpeza Urbana

ANA CRISTINA DELGADO MOREIRA

Coordenadora de Limpeza Urbana
Secretaria Municipal de Infraestrutura

ANGELA DORTA SOARES

Assistente do Secretário
Secretaria Municipal de Infraestrutura

3305
Lincoln



Processo PMRP 2021/105364 Vol.: 1

Origem

Órgão: PMRP - Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
Unidade: SOP-10 REC - DEPARTAMENTO FISCALIZACAO DE OBRAS PUBLICAS (RECAPEAMENTO)
Responsável: Eduardo Gregg
Data encam.: 17/05/2021 às 10:24

Destino

Órgão: PMRP - Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
Unidade: SOP-S ASSIST - ASSESSOR GABINETE DO SECRETARIO DA SOP

Encaminhamento

Encaminhamento: A SOP – S assist

Informamos que a referida via será vistoriada e incluída em nosso cadastro para atendimento oportuno, conforme viabilidade financeira, quanto ao recapeamento asfáltico.

Emergencialmente, sugerimos encaminhar à Secretaria de Infraestrutura, para atendimento quanto serviços de tapa buraco.
Att.

Eduardo Gregg
Engenheiro Civil
Secretaria de Obras Públicas

3306
Lincoln

**Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto**

Estado de São Paulo

FOLHA DE INFORMAÇÃO

FL

Assinatura / Carimbo

Ao GP 4 ASTEL

Informo que, quanto ao recapeamento, sugerimos encaminhar a SOP para deliberação.

Quanto ao tapa buracos, a solicitação foi incluída na tabela de demandas.

Ribeirão Preto, 17 de Maio de 2021.

ARLINDO ANTONIO SICCHIERI FILHO

Diretor do Departamento de Serviços e Manutenção
de Próprios Públicos

Secretaria Municipal de Infraestrutura

ANGELA DORTA SOARES

Assistente do Secretário
Secretaria Municipal de Infraestrutura

**Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto**

Estado de São Paulo

FOLHA DE INFORMAÇÃO

FL

Assinatura / Carimbo

Ao GP 4 ASTEL

Informo que a solicitação foi incluída na tabela de demandas.

Ribeirão Preto, 18 de Maio de 2021.

ARLINDO ANTONIO SICCHIERI FILHO

Diretor do Departamento de Serviços e Manutenção
de Próprios Públicos
Secretaria Municipal de Infraestrutura

ANGELA DORTA SOARES

Assistente do Secretário
Secretaria Municipal de Infraestrutura

3307

Sincoln

**Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto**

Estado de São Paulo

FOLHA DE INFORMAÇÃO

FL

Assinatura / Carimbo

Ao GP 4 ASTEL

Informo que a referida solicitação será executada nos próximos 30 dias.

Ribeirão Preto, 18 de Maio de 2021.

ARLINDO ANTONIO SICCHIERI FILHO

Diretor do Departamento de Serviços e Manutenção
de Próprios Públicos
Secretaria Municipal de Infraestrutura

ANGELA DORTA SOARES

Assistente do Secretário
Secretaria Municipal de Infraestrutura

3308
Sinceln

**Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto**

Estado de São Paulo

FOLHA DE INFORMAÇÃO

FL

Assinatura / Carimbo

Ao GP 4 ASTEL

Informo que a referida solicitação será executada nos próximos 30 dias.

Ribeirão Preto, 18 de Maio de 2021.

ARLINDO ANTONIO SICCHIERI FILHO


Diretor do Departamento de Serviços e Manutenção
de Próprios Públicos
Secretaria Municipal de Infraestrutura

ANGELA DORTA SOARES


Assistente do Secretário
Secretaria Municipal de Infraestrutura

3309
Angela

Segue informado conforme despacho da DTEC-222.



Marcus Vinícius Berzoti Ribeiro
Assessor Geral
DAERP
18/05/21



Rua Amador Bueno, 22 | Caixa Postal 250 | (16) 3607-2200 | 14010-070 | Ribeirão Preto | SP
daerp.ribeiraopreto.sp.gov.br

3310
Lincoln

À DSUP

Reparo de Vazamento de Água no Asfalto executado.

Vistoriador responsável: Anderson Luiz de P. Oliveira
Rua Pedro Barbieri x Rua Dom Manuel da S. D'Elboux

Processo Digital PMRP 2021 105369





Verinaldo Manpel da Silva
Chefe de Seção – DTEC 222
DAERP