



**Companhia Ambiental do Estado de São Paulo**  
**Agência Ambiental de Ribeirão Preto**



**137/2021/CGR**

Documento Digital CETESB.078858/2021-98

Ribeirão Preto, 01 de setembro de 2021.

Ref.: Ofício nº 523/2021 – requerimento nº 4538/2021.

Senhor Presidente,

Em continuidade às ações de controle e visando atender à referente ao requerimento 4538/2021 de Aatoria da Vereadora Gláucia Berenice, encaminhado à Gerência da Agência Ambiental de Ribeirão Preto, solicitando informações quanto à prática de descarte de esgoto no rio Pardo por parte da ETE Caiçara, sem o devido tratamento, durante o período diurno, ocorrendo com maior frequência no período noturno, encaminhamos Informação Técnica nº 132/2021/CGR.

Atenciosamente,

**Engº Otavio Okano**  
Gerente da Agência Ambiental de Ribeirão Preto  
Reg. 47.2807-2 - CREA 0060046009-6

Excelentíssimo Senhor  
**Dr. Alessandro Maraca**  
DD. Presidente da Câmara Municipal de Ribeirão Preto  
Avenida Jerônimo Gonçalves, nº 1200 - Centro  
**CEP: 14.010.907 – Ribeirão Preto - SP**



**Informação Técnica**  
**Companhia Ambiental do Estado de São Paulo**

Av. Pres. Kennedy, nº 1760 - CEP 14096-350 - Ribeirão Preto - SP  
CNPJ nº 43.776.491/0047-52 - Insc.: Est. nº 582.587.636.113.  
Site: www.cetesb.sp.gov.br

Nº 132//2021/CGR

Data: 01/09/2021

**PROCESSO DIGITAL CETESB: 078858/2021-98****INTERESSADO: Câmara Municipal de Ribeirão preto****ASSUNTO: Descarte de Esgoto no rio Pardo****MUNICÍPIO: Ribeirão preto - SP.****Ref.: Ofício nº 523/2021**

Em atendimento ao Ofício nº 523/2021, referente ao requerimento 4538/2021 de Autoria da Vereadora Gláucia Berenice, encaminhado à Gerência da Agência Ambiental de Ribeirão Preto, solicitando informações quanto à prática de descarte de esgoto no rio Pardo por parte da ETE Caiçara, sem o devido tratamento, durante o período diurno, ocorrendo com maior frequência no período noturno, temos a informar que:

- Foi realizada vistoria em 26/08/2021, por Agente Técnico Credenciado da Agência Ambiental da CETESB de Ribeirão Preto, na área em questão, envolvendo o córrego das Palmeiras e a ETE Caiçara, sendo constatado que a ETE estava em operação, no recebimento, tratamento e disposição do efluente tratado no rio Pardo em tubulação próximo à margem esquerda, próxima à tubulação do córrego das Palmeiras, que devido à estiagem o córrego está com vazão reduzida;

- Convém esclarecer que a eficiência da ETE Caiçara atualmente está próxima de 96% de remoção de Carga Orgânica, com vazão média diária de 20.600 m³;

- Com relação ao córrego das Palmeiras, constatamos na ponte da Via José Morais dos Santos, s/n em frente à ETE Caiçara, presença de forte odor de esgoto e espuma, provavelmente em decorrência de extravasamento de redes localizadas à montante do local. Esses vazamentos, são direcionados para as galerias de águas pluviais, que chegam nos corpos hídricos, contribuindo com aspectos e odores indesejáveis. No caso em questão, a Bacia Hidrográfica do córrego das Palmeiras é enorme e os vazamentos acabam atingindo o córrego das Palmeiras e o rio Pardo;

- O DAERP – Departamento de Água e Esgoto de Ribeirão Preto, é o responsável por fiscalizar os vazamentos das redes públicas coletoras de esgotos do município de Ribeirão Preto, com a constatação da presença de esgoto no corpo hídrico pela CETESB, o DAERP foi comunicado e em trabalho no Jardim Aeroporto, foi detectado entupimento de uma rede, contribuindo para os odores detectados no local indicado da reclamação, sendo informado que o trabalho de desobstrução da rede, devido à presença de grande quantidade de gordura, foi realizado;

- Quando da ocorrência de situações de vazamento de rede de esgoto, é importante comunicar o DAERP, para sanar os vazamentos e melhorar as condições de qualidade dos corpos hídricos.

Era o que tínhamos a informar

Sebastião L. Bonadio  
Técnico Ambiental II  
CRQ nº 38710 - Reg.º 47-2405-8

De acordo,

**Eng. Otávio Okano**  
Gerente da Agência Ambiental de Ribeirão Preto  
CREA-SP 060046009-6 - Reg. nº 47.2807-2