



**Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto**  
Estado de São Paulo

Página: 5

Ribeirão Preto, 27 de Dezembro de 2022.

Ofício nº 2512/2022-CM

Senhor Presidente

Em atenção à solicitação dessa E. Câmara Municipal, relativamente ao(s) REQUERIMENTO(S) de informação abaixo relacionado(s), apresentado(s) pelo Vereador(a) ILDEBRANDIO OLIVEIRA VEIGA cumprimos o dever de encaminhar a Vossa Excelência, em anexo, cópia(s) da(s) resposta(s) prestada(s) pelo(s) setor(es) competente(s) desta municipalidade.

Sem outro particular, aproveitamos a oportunidade para reiterar a Vossa Excelência os protestos de alto apreço e distinta consideração, subscrevemos-nos.

Câmara Municipal de Ribeirão Preto



Protocolo Geral nº 23262/2023  
Data: 03/01/2023 Horário: 10:57  
ADM -

Atenciosamente

RENE SCATENA  
SECRETÁRIO DA CASA CIVIL EM SUBSTITUIÇÃO

REQUERIMENTO(S) Nº(s) 8251 e 8253/2022

À Sua Excelência  
ALESSANDRO MARACA  
DD. PRESIDENTE DA CÂMARA  
RIBEIRÃO PRETO - SP

Secretaria da  
Saúde



PREFEITURA DA CIDADE

**RIBEIRÃO PRETO**

GLOBAL E ACOLHEDORA

Ribeirão Preto, 15 de dezembro 2022.

Req. 8251/22

Vereador Brando Veiga

O medicamento Rivastigmina 9 mg adesivo transdérmico faz parte da Relação Nacional de Medicamentos, Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (CEAF).

A aquisição e dispensação do medicamento Rivastigmina são responsabilidades do Ministério da Saúde (MS) e do estado (SES), respectivamente.

Segundo informações da SES, responsável pela distribuição do medicamento às farmácias do CEAF, há falta do medicamento devido ao atraso no processo de compra realizado pelo Ministério da Saúde.

Atenciosamente,

Lúcia Helena Terenciani Rodrigues  
Chefe da Divisão de Farmácia

8251  
Brando Veiga



Ofício nº 88/2022 – DTEC 21

Ribeirão Preto, 21 de dezembro de 2022.

Ref: Reclamação de intermitência de água  
Rua José Francisco da Silva  
Bairro Monte Carlo

8253  
Brando Veiga

Prezados,

Tendo em vista a solicitação de informações e a apresentação de solução para os problemas relatados no requerimento nº 8253/2022 da Câmara Municipal de Ribeirão Preto, através do gabinete do Vereador Brando Veiga, processo PMRP 2022/165963, vimos através deste, demonstrar o trabalho realizado.

Informamos que após o recebimento da reclamação de intermitência e baixa pressão na Rua José Francisco da Silva, Bairro Monte Carlo, funcionários da SAERP se dirigiram ao local para a verificação das condições do abastecimento de água na rua reclamada.

Na ocasião da visita técnica, dia 19 de dezembro de 2022, foram visitados dois imóveis, o número 393 e o número 401, para a verificação das condições de abastecimento e aferição da pressão da água no cavalete, conforme pode ser observado na Figura 1.




Figura 1 – Visita técnica e aferição da pressão de água nos imóveis nº 393 e nº 401, respectivamente, localizados na José Francisco da Silva, no dia 19 de dezembro de 2022.

Pág. 1 de 3 - Documento assinado digitalmente por ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA JUNIOR - LINES ANDRADE DE ALMEIDA  
 Para conferir o acesso ao site: https://ribeiraopreto.sp.gov.br/atencao/contato/contatos e informe o processo PMRP 2022/165963 e o código H5MX30T4



Na ocasião da visita foi verificada condições normais de abastecimento de água, com pressão aferida em conformidade com as normas técnicas atualmente vigentes para sistema de distribuição de água para abastecimento público (ABNT NBR 12.218/2017), com pressões de água indicando valores de 23 e 24 mca, respectivamente nos imóveis nº393 e 401.

Informamos que o local reclamado não apresenta "falta de água" generalizada ou desabastecimento e os períodos baixa pressão estão principalmente associados a horários de alta demanda de água e/ou paralisações parciais do fornecimento para manutenções corretivas ou preventivas do sistema de abastecimento de água.

As manutenções no sistema de abastecimento de água estão associadas, principalmente, a reparos em redes, reservatórios, poços e/ou equipamentos com necessidade de paralisação da distribuição de água para a execução do serviço, sendo essas paralisações amparadas por lei e pelo o órgão regulador e fiscalizador do DAERP através do Art. 202, III, Resolução ARES-PCJ nº 358, de 05 de novembro de 2020.

Assim, orientamos para que os usuários mantenham em funcionamento um sistema de reservação residencial (caixa d' água) com volume compatível, no mínimo, ao consumo por um período de 24 horas dos moradores, conforme estabelece a norma técnica NBR 5626:2020. Essa orientação é justamente para os usuários não fiquem sem água em períodos em que houver manutenção do sistema de abastecimento e/ou diminuição da pressão das redes de distribuição.

É importante que os usuários mantenham também torneiras, chuveiros, entre outras saídas de água internas ao imóvel, interligadas às caixas de água do sistema de reservação residencial e não diretamente ao sistema de abastecimento de água da rede de distribuição.

Em relação ao questionamento sobre as melhorias na região, ressaltamos que já foi apresentado em plenário da Câmara Municipal dos Vereadores e em audiências públicas no Palácio, o "Projeto de Setorização do Município de Ribeirão Preto", associado a um Programa de Redução de Perdas de Águas, os quais já estão em fase de implementação e tem previsão para finalização dos trabalhos até dezembro de 2023.

Ressaltamos que a SAERP trabalha incansável e continuamente para garantir água à população de Ribeirão Preto e não mede esforços para identificar e sanar com celeridade qualquer problema que esteja associado ao sistema de abastecimento de água.



Sem mais para o momento, colocamo-nos à disposição para maiores esclarecimentos e aproveitamos a oportunidade para renovarmos nossas considerações de elevada estima e apreço.

Lineu Andrade de Almeida  
Diretor Técnico – DTEC  
SAERP

Antonio Carlos de Oliveira Junior  
Secretário de Água e Esgoto de Ribeirão Preto  
SAERP

Pág. 3 de 3 - Documento assinado digitalmente por ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA JUNIOR e LINEU ANDRADE DE ALMEIDA para conferência, acesse o site <https://ribeirao.net/sol/solapm/suplancvcm/bifilecimento/conferencia/Documentos>